

Lahden kaupunki, Kunnossapito  
Kunnossapitopäällikkö Leppäaho Pasi  
30.06.2023, 46/2023

Asianumero  
2445/03.02.00.00/2023

Takaisinsaantivaatimus liukastuminen 28.3.2023 Heinolan Vanhatie vaatimuksen hylkääminen

Päätös

Lahden kaupunki ei maksaa vaadittua korvausta

Perustelut

Lähitapiola-vakuutusyhtiön asiakas (vahinkonumero 3502316207) on liukastunut 28.3.2023 klo 14:40 Heinolan Vanhatien pohjoisreunan yhdistetyllä jalankulku- ja pyörätiellä. Lähitapiolan takaisinsaantivaade on (11.5.2023) 2 822,03 euroa.

Kyseiseltä ajankohdalta ja kohteesta ei ole muita vahingonkorvausvaateita.

Kyseiseltä alueelta ml. Heinolan Vanhatie ei ole tullut Lahden kaupungille ePalautetta liukkaudesta (tai muustakaan) aikavälillä 27.-29.3.2023.

Lahden kaupungin katujen kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen eli kaupungin menettelyn osalta on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi

kyettävä osoittamaan kaupungin toiminnan osalta jokin konkreettinen laiminlyönti, huolimattomuus tai virheellinen menettely, joka perustaisi vahingonkorvausvastuun. Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta vahingonkorvauslain tai muunkaan lain perusteella kaupungille korvausvastuuta. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on vahingon syntymiseen vaikuttava syy-yhteys.

Heinolan Vanhatien pohjoisreunan kevytväylä on osa Lahden kaupungintalvikunnossapitovastuulla olevaa kevytväyläverkkoa. Kadunpitäjä on luokitellut väylän osan kunnossapitoluokkaan B. Kunnossapitoluokan B laatuvaatimusten mukaan liukkauden torjunnassa:

- Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut tai tulossa oleva muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean pinnan jäätyminen (musta jää), väylälle valuneen veden jäätyminen ja jossain tapauksissa lumisade. Jalankululle ja pyöräilylle varatut katualueen väylät käsitellään koko pituudeltaan ja käytettävissä olevalta leveydeltään. Kunnossapitoluokan B toimenpideaika on 3 h klo aikavälillä 06-24.

Kunnossapitourakoitsijan lausunnon ja toimittaman koneseurantatiedon mukaan ennen haaveria kyseisellä kevytväylän kohdalla on tehty haaveria edeltävinä talvikunnossapitoimenpiteinä lumen- ja sohjon poisto 27.3.2023 klo 20:05 sekä 28.3.2023 klo 12:50.

Haaverin jälkeen seuraava kunnossapitotoimenpiden tällä kevytväylän osalla on ollut lumen- ja sohjonpoisto 3.4.2023 klo 15:05.

Haaverin tapahtuma-aikaan 28.3.2023 klo 14:30 säätila on ollut Kivistönmäen tiesääaseman mukaan

poutainen ja lämpötilat ovat olleet seuraavat:

- ilman lämpötila -1 °C
- pinnan lämpötila 0 °C
- kastepistelämpötila -2,6 °C

Haaveria edeltäneet lumisateet Kärpäsen tiesääaseman mukaan:

- 27.3.2023 päivän aikana satoi lunta tasaisesti n 9 cm (klo 9.00-21). Kertymä kertyi tasaisesti. Aikavälillä tullut lumikertymä ylitti aurauksen lähtökynnyksen (3 cm).

- 27.3. klo 21 ja 28.3. klo 11.00 välisenä aikana lunta satoi n 2 cm.

Lämpötilat:

Lämpötilat eivät ole Kärpäsen tiesääaseman mukaan juurikaan vaihdelleet

27.3.tehdyn aurauksen ja haaverin välillä:

- ilman lämpötila -5°C - -1°C
- pinnan lämpötila, - 3°C – 0°C (haaverihetkellä lämpötila 0 °C)
- kastepisteen lämpötila -5°C - -2,5°C

Säätilassa ei ole tapahtunut sellaista muutosta, että pinnan liukkaudessa olisi tapahtunut tuntuvaa lisääntymistä 28.3.2023 klo 12:50 tehdyn lumen ja sohjonpoiston ja kaatumishetken välillä.

Kadunpitäjä on kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella vastuussa ennakoitavissa olevan kelinmuutoksen vaatimista hoidon tehtävistä ja on lisäksi asettanut kyseiselle väylän osalle tiukat laatuvaatimukset. Em. laatuvaatimukset on sisällytetty kunnossapitourakoitsijan tehtävävaatimuksiin.

Kaupungin yleisiä alueita käyttävillä on oma vastuu riskiensä minimoinnistakäyttämällä talvikeliin sopivia varusteita ja muutoinkin liikkueessaan olemalla varovainen. Tämä Suomen vahingonkorvusoikeuden vakiintunut periaate koskee kaikenlaisia vahinkotapahtumia ja tilanteita.

Vahingonkorvausvastuu kadunpitäjälle voi syntyä vain, jos kadunpitäjän toiminta on poikennut siitä, mitä siltä kohtuudella voidaan vaatia. Tässä tapauksessa poikkeavuutta ei ole ja vallinneissa olosuhteissa urakoitsija on toiminut kadunpitäjän asettamien selkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.

#### Lisätietojen antaja

Kunnossapitopäällikö, Pasi Leppäaho, 050 398 5729

#### Toimivallan peruste

Hallintosääntö nro: 2023/3

Kaupungininsinöörin päätösvallan delegointi 03.11.2021/39§

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

#### Valitusviranomainen

Kaupunkiympäristölautakunta

#### Julkaisupäivä

Ei julkaisua

#### Nähtävilläolopaikka

Ei julkaisua

Saaja

Saaja

Päätös on lähetetty asianosaisille 30.6.2023 sähköpostitse

Tiedoksi

Laura Sillanpää, Seija Nurkkala, Mika Lastikka,  
kunnossapitourakoitsija/Destia

Liitteet

-