



ÖLJYSÄILIÖN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Numero: 2

12.4.2023

Tarkastusluvan nro: ad 3830/39/2017

Tarkastuksen tilaaja

Imexwood Oy
Aki Huuhtanen
Puutie 1
16100 Uusikylä

Säiliön sijaintiosoite

Puutie 1
16100 Uusikylä

tärkeä pohjavesialue ☐
muu alue ☐

Säiliötiedot

Sijainti: ☐ ☒ rakennuksessa ☐ maan päällä ☐ bunkkerissa
Muoto: ☐ suorakulmainen ☐ vaakalieriö ☐ pystylieriö ☒ muu, mikä: LiPlast
Materiaali: ☐ metalli ☒ lujitemuovi ☐ lasikuitu
Tilavuus: 2x2 m3 Teräslevyn paksuus pääty/vaippa
Asennusvuosi
Valmistusnumero Standardin tai hyv.päätöksen numero

Puhdistus

Säiliön sisältö: ☒ polttoöljy ☐ raskasöljy ☐ dieselöljy
0 l öljy ☐ palautettu säiliöön ☐ toimitettu muualle, mihin:
0 l jätettä tai -lietettä; käsittelyn hoitaa Fortum Waste Solutions Oy

Tarkastustiedot

Säiliön levypaksuudesta jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla mm
Paluuputken painekoe ☐ ei huomauttamista ☐ kts. toimenpidesuosituksia
☐ yksiputkijärjestelmä
Ylitäytön estin ☐ kunnossa ☐ epäkunnossa ☐ puuttuu

Luokitus tarkastuksen perusteella

☒ A-luokka ☐ B-luokka ☐ C-luokka ☐ D-luokka
Suosittelemme seuraavaa tarkastusta 2033

Toimenpidesuosituksia tarkastuksen perusteella

☐ säiliö korjattava ☐ poistettava käytöstä ☐ suosittelemme säiliön uusimista
☐ suosittelemme yksiputkijärjestelmää ☐ ylitäytön estin asennettava / kunnostettava

Huomautuksia

Tarkastaja

Tarkastuksista vastaava henkilö
SÄILIÖHEPO OY

Ari Tiinen

Ossi Sali

SÄILIÖHEPO OY
Liimaajankatu 3
PL 142
15101 LAHTI

Puhelin 03-735 4773

Y-tunnus 2241416-7