

Lahti 1.7.2026 Katselmus ja korjaustarpeen arviointi

Korjaustoimenpiteiden vaihtoehdot:

1. Mini: Vain hätä pelastus/korjaus pääpaikoille

Työpäivät: 1.puoli 7 työpäivä, 2.puoli 2 työpäivä

2. Peruskorjaus: pääpaikat kuntoon, hilseilyalueet ja suuret tägit

Työpäivät: 1.puoli 10 työpäivä, 2.puoli 3-4 työpäivä

3. Suurempi korjaus: lähes kaikki alaosat siisteiksi, tägit pois, paikkausmaalaukset, hilseilyalueet


Työpäivät: 1.puoli 15 työpäivä, 2.puoli 5-6 työpäivä

Vaihtoehtojen työpäivä määrät ilmoitettu maalauksen osalta 2 taiteilijan voimin per päivä.

Työpäivähinta huoltokirjan mukaisesti 400€/työpäivä per taiteilija.

OSA 1: Rautatieaseman puoli

1. Tuuliportaikko
2. Kasviportaikko
3. Sieniportaikko
4. Vesisydän
5. Uudet ajatukset
6. Matkustaja 1




1. Tuuliportaikko



- Paljon graffiteja, pohja kulunut, pesty paljon.
- Epäsiisti, pahan näköinen
- Koska julkisivu ja tervetuloa käytävä, vaatisi päivitystä. Voisimme lisätä pitsejä, jotta ei kutsu tögäämään. Erityisesti pääty tarvitsee päivitystä.

2. Kasviportaikko

- Paljon tägejä, sotkuinen vaikutelma, erityisesti pääty kutsuu muitakin kirjoittamaan
- Puhdistus, korjausmaalaus paikoittain





3. Sieniportaikko

- Paljon tägejä, sotkuinen vaikutelma, erityisesti pääty kutsuu muitakin kirjoittamaan
- Puhdistus, korjausmaalaus paikoittain





4. Vesisydän



- Kosteus pyrkii esiin useassa kohdassa, pinta hilseilee pahasti, erityisesti pohjoispäädyssä
- Tarvitsee päivitystä isolta alueelta. Graffitisuoja pois ja korjausmaalauus
- Pienille tägeille voisi riittää esim. kuuma vesi - puhdistus ilman paikkausmaalausta?










5. Uudet ajatukset



- Paljon tägejä
- Entisen lippuautomaatin takana tyhjä kolo
- Koko seinusta vaatii korjausmaalausta ja puhdistusta useista kohdista
- Pääkohta keskellä junakuvituksen vieressä korjausmaalausta vailla
- Poratut kohdat vaativat tasoituksen, puhdistuksen ja maalauksen







2	13:09	2	Helsinki
1	13:20	3	Port Of Kotka
IC 106	13:56	4	Helsingfors
1	14:04	2	Riihimäki
IC 5	14:08	1	Joensuu
2	14:09	3	Helsingfors
IC 66	14:50	4	Helsinki
1	15:04	4	Riihimäki

Koivula

MITRON

Train arrivals			
IC 6	12:47	~12:50	4 Joensuu
2	5 min	2	Helsinki
1	12:56	4	Riihimäki
2	13:50	3	Helsinki
IC 106	13:53	4	Villmanstrand
1	13:56	2	Riihimäki
IC 5	14:06	1	Helsingfors
1	14:20	3	Port Of Kotka
IC 66	14:47	4	Oulu
2	14:50	2	Helsinki



Junalippuja

Tägbiljetter | Train tickets

Liput ostat helposti myös

- VR:n
- VR Matkalla
- 0600 41 900




Aloita uusi junamatka

Kokortta näyttöä ja osta lippuja
 Här skärmen för att köpa biljetter
 Touch screen to buy tickets





6. Matkustajat 1



- Hilseilyä pohjoispäädyssä. Säälle alttiit kohdat hilseilee enemmän.
- Paikoittain kosteus pyrkii pintaan, jossa hilseily voimakkaampaa ja tummentumia.
- Hilseilyalueet runsaita, erityisesti alaosassa, voisiko vain maalata päälle poistamatta kaikkea vanhaa, sillä hilseilyä tulee olemaankin jatkossa







OSA 2: Toinen puoli asemaa, Uudenmaankadun itäpuolen osuus

1. Maaportaikko (raiteet 1-2)
2. Taajuusportaikko (raiteet 3-4)
3. Matkustajat 2 (pitkä seinä)

1. Maaportaikko



- Päätyseinää lukuunottamatta hyvässä kunnossa
- Päätyseinä vaatii puhdistuksen kauttaaltaan ja uuden päällemaalauksen, ei voida vain paikata sieltä täältä, vaan tehdään uudestaan
- Muutama tägi, jotka voisi saada puhdistuksella pois, ei korjausmaalaus tarpeita muualla
- Alaosissa paikoittain kulumaa maalissa ja likaa (ei korjaustarvetta)

2. Taajuusportaikko

- Yleisilmeeltään siisti. Siellä täällä muutamia tägejä, joita jo poistettu ja tullut lisää tilalel
- Puhdistus ei riitä, tarvitaan myös päällemaalaus, sillä pinta kulunut
- Alaosassa likaa ja paikoittain kulumaa. Armi koki ettei niitä olisi tarvetta hoitaa






3. Matkustaja 2



- Voimakasta hilseilyä lähes koko matkalta. Tägejä harvakseltaan. Muutama metri paikoittain hyvin pysynyt
- Ihmishahmo vaurioitunut hilseilyn vuoksi.
- Puhdistus ja uudelleenmaalaus





← Raiteri
Späli
Tasari
1,2 Laune
→ Pysäkki
Hälsäntie
A-G
→ Asematunnelin
Stationssyngarden
Station building
Keskusta
Centrum
Centre

